



漏水・調査・修理・復旧工事  
報告書





Mysa House



〒582-0212 甲賀市土山町南土山甲788-4  
TEL080-7145-2844 (担当:大隅)



赤外線装置法 関係写真

部屋	部位	番号	調査項目	調査結果
	壁・床	01	赤外線装置法	■ 要是正 □ その他
<p>① </p> <p>② </p>			<p>特記事項</p> <p>囲い部異常あり 内部で漏水が起こっている可能性がある</p>	


部屋	部位	番号	調査項目	調査結果
	壁・床	02	赤外線装置法	■ 要是正 □ その他
<p>① </p> <p>② </p>			<p>特記事項</p> <p>囲い部異常あり 内部で漏水が起こっている可能性がある</p>	



赤外線装置法 関係写真

部屋	部位	番号	調査項目	調査結果
	天井・壁	03	赤外線装置法	<input type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
<p>① </p> <p>② </p>			<p>特記事項</p> <p>天井部、漏水確認できず</p>	

部屋	部位	番号	調査項目	調査結果
	壁・床	04	赤外線装置法	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
<p>① </p> <p>② </p>			<p>特記事項</p> <p>囲い部異常あり 内部で漏水が起こっている可能性がある</p>	

水漏れ箇所特定確認写真

番号	調査項目	部屋	番号	調査項目	部屋
01	施工前		02	水漏れ①	
					

番号	調査項目	部屋	番号	調査項目	部屋
03	水漏れ②		04	水漏れ③	
					

修理報告写真

番号	調査項目	部屋番号	番号	調査項目	部屋番号
01	排水管水漏れ箇所		02	排水管修理箇所	
					

番号	調査項目	部屋番号	番号	調査項目	部屋番号
03	壁復旧		04	壁復旧施工後	
					

番号	調査項目	部屋番号	番号	調査項目	部屋番号
05	クロス貼復旧		06	クロス貼復旧	
